

鋼構造物塗膜剥離剤「インバイロワン」が ベンジルアルコールフリーになりました。


・令和2年10月19日付け厚生労働省基安化発1019号第1号「剥離剤を使用した剥離作業における労働災害防止について」では「ベンジルアルコールを含有する剥離剤の取扱作業において講ずべき措置」として、**吹き付け時には送気マスクを使用させること**、が通知されました。

・従来のインバイロワンはベンジルアルコールを5%程度含有していましたが、配合を見直し、**ベンジルアルコールを含有しない、より安全な製品に切り替えます**。新製品の性能は従来品と変わりませんので安心してお使いいただけます。

・なお、新製品を取り扱う際にも、上記通知「2 剥離剤を安全に取扱うための標準的な手順について」に記載の通り**(1)ラベル・SDSの入手・確認 (2)ばく露防止のための措置**を遵守し、適切な保護具を使用してください。

新しいインバイロワンの特長

ベンジルアルコールを含有しないため、 防じん機能を有する防毒マスクでの施工が可能



ベンジルアルコール

令和3年1月1日～ 労働安全衛生法
表示・通知義務対象物質に追加

- ・電動ファン付き呼吸用保護具は防じんマスクです。使用の際は、防毒機能を有する物を選択する必要があるため、各労基署の判断に従ってください
- ・なお、インバイロワンはジクロロメタンも含んでいません。SDSを参照してください。
- ・消防法非該当：引火点102℃ 燃焼熱量21.3kJ/g